Quadro de Cargas (AL1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - R (VA)	Pot. - S (W)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (W)	Pot. - T (VA)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Seção (mm2)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
QD1	QDGBT	3F+N+T	D	220 / 127 V	951217	860830	R+S+T	287895	288168	294798	0.90	1.00	0.60	1874.1	1000	2000.0	33.0	3	50	0.43	0.43
TOTAL					951217	860830	R+S+T	287895	288168	294798											

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - R (VA)	Pot. - S (W)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (W)	Pot. - T (VA)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Seção (mm2)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
QD2	QDFL01	3F+N+T	D	220 / 127 V		15020	12802	R+S+T	4140	3872	5780	6185	1000	0.60	28.7	10	40.0	0.80	1.12
QD3	QDFAR01	3F+N+T	D	220 / 127 V		31611	28450	R+S+T	9575	9150	9725	10400	1500	0.60	163.7	35	150.0	1.33	1.66
QD4	QDF HD	3F+N+T	D	220 / 127 V		67634	52536	R+S+T	17850	16800	17916	0.78	1.00	0.38	211.9	70	150.0	1.81	2.14
QD5	QDF ADM	3F+N+T	D	220 / 127 V		21234	17788	R+S+T	5854	5627	6307	0.84	1.00	0.38	64.3	16	25.0	1.64	1.97
QD6	QDF AR02	3F+N+T	D	220 / 127 V		67033	64650	R+S+T	22700	20000	21950	0.96	1.00	0.38	392.5	95	200.0	2.57	2.90
QD7	QDF 07	3F+N+T	D	220 / 127 V		2222	2000	S+T		1000	1000	0.90	1.00	0.38	10.5	2	10.0	0.25	0.58
QD8	QDT 02	2F+N+T	D	220 / 127 V		2222	2000	S+T		1000	1000	0.90	1.00	0.38	10.8	10	50.0	0.84	1.17
QD9	QDFL ADM	3F+N+T	D	220 / 127 V		12219	10560	R+S+T	3540	3490	3530	0.86	1.00	0.38	187.1	50	95.0	1.51	1.84
QD10	QDFAR.03	3F+N+T	D	220 / 127 V		24867	24000	R+S+T	8450	6250	9300	0.97	1.00	0.38	212.2	25	80.0	2.39	2.71
QD11	QDF 01	3F+N+T	D	220 / 127 V		17084	14808	R+S+T	5170	4526	6084	0.88	1.00	0.38	224.8	50	95.0	1.73	2.06
QD12	QDF AR04	3F+N+T	D	220 / 127 V		18878	17530	R+S+T	5790	5675	6065	0.93	1.00	0.38	161.2	25	63.0	3.22	3.55
QD13	QDFL02	3F+N+T	D	220 / 127 V		15431	13190	R+S+T	3800	4456	4934	0.85	1.00	0.38	187.9	35	120.0	1.97	2.30
QD14	QDFAR05	3F+N+T	D	220 / 127 V		55756	54500	R+S+T	17300	19050	18150	0.98	1.00	0.38	307.7	70	150.0	3.66	3.99
QD15	QDFL ENF 02	3F+N+T	D	220 / 127 V		10319	9292	R+S+T	3250	2900	3142	0.90	1.00	0.38	30.9	10	50.0	0.83	1.16
QD16	QDFL ENF 03	3F+N+T	D	220 / 127 V		11973	10593	R+S+T	3500	3450	3643	0.88	1.00	0.38	35.2	16	40.0	1.82	2.15
QD17	QDFAR06	3F+N+T	D	220 / 127 V		69611	68650	R+S+T	22250	25275	20525	0.98	1.00	0.38	366.4	95	200.0	3.09	3.23
QD18	QDFL 06	3F+N+T	D	220 / 127 V		10039	8510	R+S+T	2810	2884	2816	0.85	1.00	0.38	29.7	25	32.0	1.14	1.47
QD19	QDFL07	3F+N+T	D	220 / 127 V		27542	24057	R+S+T	7620	8380	8077	0.87	1.00	0.38	108.4	70	80.0	2.53	2.86
QD20	QDFAR07	3F+N+T	D	220 / 127 V		34211	32410	R+S+T	9830	11775	10805	0.95	1.00	0.38	269.7	50	100.0	6.47	6.80
QD21	QDFL ADM	3F+N+T	D	220 / 127 V		22051	19264	R+S+T	6022	6436	6406	0.86	1.00	0.38	64.5	16	25.0	1.82	2.14
QD22	QDFAR08	3F+N+T	D	220 / 127 V		25667	23100	R+S+T	7475	7775	7850	0.90	1.00	0.38	208.7	25	80.0	5.92	6.25
QD23	QDFL ENF 01	3F+N+T	D	220 / 127 V		5343	4764	R+S+T	1500	1534	1599	0.89	1.00	0.38	16.4	10	50.0	0.74	1.07
QD24	QDFAR 09	3F+N+T	D	220 / 127 V		29811	28450	R+S+T	10350	9075	9825	0.95	1.00	0.38	222.8	35	100.0	6.07	6.39
QD25	QDFL 10	3F+N+T	D	220 / 127 V		25074	21863	R+S+T	7360	7125	7375	0.87	1.00	0.38	58.5	25	32.0	2.41	2.74
QD26	QDFAR11	3F+N+T	D	220 / 127 V		33411	32230	R+S+T	11050	10890	10290	0.96	1.00	0.38	228.2	50	100.0	5.21	5.54
QD27	QDFL 11	3F+N+T	D	220 / 127 V		13465	11464	R+S+T	4010	3588	3886	0.85	1.00	0.38	30.1	16	40.0	1.59	1.92
QD28	QDFAR 12	3F+N+T	D	220 / 127 V		17511	16300	R+S+T	5350	5050	5450	0.93	1.00	0.38	144.9	35	63.0	5.30	5.63
QD29	QDFAR	3F+N+T	D	220 / 127 V		45607	43800	R+S+T	15050	15850	11100	0.96	1.00	0.38	315.1	70	150.0	3.44	3.64
QD30	QDFL RAIO X	3F+N+T	D	220 / 127 V		90909	80000	R+S+T	26667	26667	26667	0.88	1.00	0.38	194.6	95	200.0	2.66	2.88
QD31	QDFL CME	3F+N+T	D	220 / 127 V		92227	84000	R+S+T	28000	28000	28000	0.91	1.00	0.38	205.2	95	200.0	2.82	3.04
QD32	QDFL	3F+N+T	D	220 / 127 V		14364	11861	R+S+T	3562	4195	4084	0.83	1.00	0.38	40.9	25	50.0	0.88	2.11
QD33	QDFL ADM	3F+N+T	D	220 / 127 V		2222	2000	R+S		2000	200	0.90	1.00	0.38	10.8	10	50.0	0.84	1.17
QD34	QDFL07	2F+N+T	D	220 / 127 V		2222	2000	R+T	1000		1000	0.90	1.00	0.38	10.8	10	50.0	0.84	1.17
QD35	QDT 05	2F+N+T	D	220 / 127 V		444	400	R+S	200	200		0.90	1.00	0.38	2.1	10	50.0	0.74	1.07
QD36	QDT 06	2F+N+T	B1	220 / 127 V		444	400	R+S	200	200		0.90	1.00	0.38	5.3	10	50.0	0.79	1.12
QD37	QDT 07	2F+N+T	B1	220 / 127 V		444	400	R+S	200	200		0.90	1.00	0.38	5.3	10	50.0	0.79	1.12
QD38	QDT 08	2F+N+T	B1	220 / 127 V		444	400	R+S	200	200		0.90	1.00	0.38	2.1	10	50.0	0.33	0.66
QD39	QDF TOMO	3F+T	B1	220 V		5082	5082	S+T	1667	1667	1667	0.88	1.00	0.38	8.8	10	50.0	0.74	1.07
32	Bomba Incendio	3F+T	B1	220 V	1	10065	7360	R+S+T	3453	3453	3453	0.73	1.00	0.60	44.1	16	32.0	2.74	3.07
TOTAL					1	951217	860830	R+S+T	287895	288168	294798										

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 24	25	48	Tomadas (W) 30	100	200	250	300	400	600	900	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - R (VA)	Pot. - S (W)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (W)	Pot. - T (VA)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Seção (mm2)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
1	Iluminação - 01	F+N+T	B1	127 V	2	11										629	576	T					576	0.92	1.00	0.41	12.1	2.5	16.0	0.56	1.68
	fo						2									96	48	T					48		0.80	0.9	2.5					
	fa							2								97	96	T					96		0.70	1.1	2.5					
	hj							2								97	96	T					96		0.70	1.1	2.5					
	hi							2								97	96	T					96		0.80	1.0	2.5					
	ho							2								97	96	T					96		0.70	1.1	2.5					
	hl							1								48	48	T					48		0.80	0.5	2.5					
	me							2								97	96	T					96		0.80	1.0	2.5					
2	Iluminação - 02	F+N+T	B1	127 V	11											533	528	S			528	0.99	1.00	0.41	10.2	2.5	16.0	0.89	2.01
	fl						3									145	144	T					144		0.70	1.6	2.5					
	gf						4									97	96	T					96		0.80	1.0	2.5					
	fk						3									145	144	T					144		0.60	1.9	2.5					
	fg						3									145	144	T					144		0.70	1.6	2.5					
3	Iluminação - 03	F+N+T	B1	127 V	2	6										387	336	T					336	0.87	1.00	0.41	7.4	2.5	16.0	0.30	1.42
	fm						1									48	24	T					24		1.00	0.4	2.5					
	fn						1									48	24	T					24		1.00	0.4	2.5					
	fi						2									97	96	T					96		0.80	1.0	2.5					
	ho						2									97	96	T					96		0.70	1.1	2.5					
	hl						1									48	48	T					48		0.80	0.5	2.5					
4	Iluminação - 04	F+N+T	B1	127 V	2	3										341	192	S			192		0.80	1.00	0.41	4.3	2.5	16.0	0.54	1.66
	hf						1									48	24	S			24			1.00	0.4	2.5					
	hg							2								97	96	S			96			0.70	1.1	2.5					
	hh							1								48	48	S			48			0.80	0.5	2.5					
5	Iluminação - 04	F+N+T	B1	127 V	10											485	480	S			480		0.99	1.00	0.38	9.3	2.5	16.0	1.42	2.55
	mm						1									194	192	S			192			0.80	1.00	0.38	3.7	2.5	16.0		
	mn							6								291	288	S			288			0.90	1.00	0.38	5.0	2.5	16.0		
6	Tomadas - 01	F+N+T	B1	127 V											3	1000	900	T			900	0.90	1.00	0.41	19.2	2.5	20.0	2.37	3.49
7	Tomadas - 02	F+N+T	B1	127 V											3	1167	1050	S			1050	0.90	1.00	0.41	22.4	2.5	20.0	2.65	3.77
8	Tomadas - 03	F+N+T	B1	127 V											1	833	750	T			750	0.90	1.00	0.41	16.0	2.5	20.0	1.89	3.01
9	Tomadas - 04	F+N+T	B1	127 V											3	1167	1050	S			1050	0.90	1.00	0.41	22.4	2.5	20.0	2.57	3.69
10	Tomadas - Impressora	F+N+T	B1	127 V											1	1000	900	T			900	0.90	1.00	0.41	19.2	2.5	20.0	2.12	3.24
11	Tomadas - 05	F+N+T	B1	127 V									6		2	1222	1100	S			1100	0.90	1.00	0.41	23.5	2.5	20.0	1.78	2.91
12	Tomadas - 06	F+N+T	B1	127 V									4	1	2	1444	1300	S				0.90	1.00	0.41	27.8	2.5	20.0	2.30	3.43
13	Tomadas - 07	F+N+T	B1	127 V									4	1	2	1222	1100	R	1100			0.90	1.00	0.41	23.5	2.5	20.0	1.11	2.24
14	Tomadas - 08	F+N+T	B1	127 V									3		1	1333	1200	R	1200			0.90	1.00	0.41	25.6	2.5	20.0	1.23	2.36
15	Tomadas - Copa 01	F+N+T	B1	127 V									5			556	500	R+S		500		0.90	1.00	0.41	10.7	2.5	20.0	0.60	1.73
16	Tomadas - Copa 02	F+N+T	B1	127 V									1	1		1000	900	R	900		900	0.90	1.00	0.41	19.2	2.5	20.0	2.12	3.24
17	Tomadas - 09	F+N+T	B1	127 V									3		1	611	550	R	550			0.90	1.00	0.41	11.7	2.5	20.0	1.34	2.46
18	Tomadas - ilum. emergencia	F+N+T	B1	127 V												1667	1500	R	1500			0.90	1.00	0.38	35.1	2.5	20.0	1.78	3.15
TOTAL					24	48	30	100	200	250	300	400	600	900		15020	12802	R+S+T	4140	3872	4790										

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W) 850	1100	1650	2000	3000	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - R (VA)	Pot. - S (W)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (W)	Pot. - T (VA)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Seção (mm2)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
1	COND. AR SPLIT - ADM HD	F+F+T	B1	220 V		1				1222	1100	R+T	550				550	0.90	1.00	0.38	14.6	4	16.0	0.44	2.10
2	COND. AR SPLIT - ASSISTENTE SOCIAL	F+F+T	B1	220 V	1					425	425	R+T	425					0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.29	1.95
3	COND. AR SPLIT - NUTRIÇÃO HD	F+F+T	B1	220 V	1					944	850	S+T		425	425		425	0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.28	1.93
4	COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO HD	F+F+T	B1	220 V	1					1833	1650	S+T	825		825		825	0.90	1.00	0.38	15.2	4	16.0	0.52	2.15
5	COND. AR SPLIT - COPA HD	F+F+T	B1	220 V	1					944	850	S+T		425	425	0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.32	1.98
6	COND. AR SPLIT - SALA TERAPIA (AMARELA)	F+F+T	B1	220 V	1	1				1222	1100	T+R	550		550	0.90	1.00	0.38	14.6	4	16.0	0.40	2.21
7	COND. AR SPLIT - REPROCESSAMENTO	F+F+T	B1	220 V	1					944	850	S+T		425	425	0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.49	2.14
8	COND. AR SPLIT - SALA HD	F+F+T	B1	220 V	1					944	850	S+T		425	425	0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.49	2.14
9	COND. AR SPLIT - SALA HD	F+F+T	B1	220 V	1					2222	2000	S+T	1000		1000	0.90	1.00	0.38	26.6	4	20.0	1.41	3.07
10	COND. AR SPLIT - SALA HD	F+F+T	B1	220 V	1					2222	2000	S+T		1000	1000	0.90	1.00	0.38	26.6	4	20.0	1.16	2.81
11	COND. AR SPLIT - SALA HD	F+F+T	B1	220 V	1					2222	2000	S+T		1000	1000	0.90	1.00	0.38	26.6	4	20.0	0.93	2.58
12	COND. AR SPLIT - SALA HD	F+F+T	B1	220 V	1					2222	2000	S+T		1000	1000	0.90	1.00	0.38	26.6	4	20.0	0.70	2.35
13	COND. AR SPLIT - CONSULTORIO HD	F+F+T	B1	220 V	1					944	850	S+T		425	425	0.90	1.00	0.38	11.3	4	16.0	0.30	1.96
14	COND. AR SPLIT - TRIAGEM HD	F+F+T	B1	220 V	1					1111	1000	S+T	425		425	0.90	1.00	0.38	13.2	4	16.0	0.40	2.07
15	COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO HD	F+F+T	B1	220 V	1					1833	1650	S+T		825	825	0.90	1.00	0.38	21.9	4	20.0	0.90	2.66
16	COND. AR SPLIT - ESPERA HD	F+F+T	B1	220 V	1					3333	3000	R+S	1500	1500		0.90	1.00	0.38	39.9	6	25.0	0.84	2.60
17	COND. AR SPLIT - ESPERA HD	F+F+T	B1	220 V	1					3333	3000	R+S	1500	1500		0.90	1.00	0.38	39.9	6	25.0	0.89	2.55
18	COND. AR SPLIT - ESPERA HD	F+F+T	B1	220 V	1					3333	3000	R+S	1500	1500		0.90	1.00	0.38	39.9	6	25.0	0.84	2.49
TOTAL					7	2	2	4	3	31611	28450	R+S+T	9575	9150	9725											

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 24	48	30	100	250	750	900	2000	2200	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - R (VA)	Pot. - S (W)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (W)	Pot. - T (VA)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Seção (mm2)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
1	Iluminação - 01	F+N+T	B1	127 V	6									291	288	T				288	0.99	1.00	0.38	6.0	2.5	16.0	0.27	2.41
	fc				2									97	96	T				96		0.70	1.1	2.5					
	kb				2									97	96	T				96		0.70	1.1	2.5					
	fv				2									97	96	T				96		0.70	1.1	2.5					
2	Iluminação - 02	F+N+T	B1	127 V	14									679	672	T				672	0.99	1.00	0.38	14.1	2.5	16.0	1.95	4.09
	fs				4									194	192	T				192		0.38	4.0	2.5					
	fv				4									194	192	T				192		0.38	4.0	2.5					
	fw				4									194	192	T				192		0.38	4.0	2.5					
	fu				4									194	192	T				192		0.80	1.9	2.5					
3	Iluminação - 03	F+N+T	B1	127 V	1	9								484	456	T				456	0.94	1.00	0.38	10.0	2.5	16.0	1.56	3.70
	hl					2								97	96	T				96		0.57	1.3	2.5					
	hi					2								97	96	T				96		0.57	1.3	2.5					
	hk					2								97	96	T				96		0.70	1.1	2.5					
	hl					1								48	24	T				24		1.00	0.4	2.5					
	hm					2								97	96	T				96		0.70	1.1	2.5					
	hk					1								48	48	T				48		0.80	0.5	2.5					
4	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	S+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	1.67	3.81
5	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	S+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	1.67	3.65
6	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
7	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
8	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
9	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	S+T	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
10	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
11	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
12	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	S+T	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
13	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	S+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
14	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
15	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+T		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
16	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
17	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
18	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
19	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S	1100			1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
20	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
21	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
22	Maquina - HD	F+F+T	B1	220 V										2750	2200	R+S		1100		1100	0.80	1.00	0.38	32.9	6	20.0	2.14	
23	Tomadas - Info	F+N+T	B1	127 V								2	2	778	700	R	700					0.90	1.00	0.38	16.1	2.5	20.0	2.78	4.92
24	Tomadas - Info	F+N+T	B1	127 V								2	2	778	700	R		700				0.90	1.00	0.38	16.1	2.5	20.0	3.09	5.23
25	Tomadas - Impressora	F+N+T	B1	127 V										1111	1000	R	1000					0.90	1.00	0.38	25.7	2.5	20.0	3.58	5.71
26	Tomadas - Impressora	F+N+T	B1	127 V										1111	1000	R		1000				0.90	1.00	0.38	25.7	2.5	20.0	3.97	6.11
27	Tomadas - TUG's - TV's	F+N+T	B1	127 V									8	889	800	R	800					0.90	1.00	0.38	18.4	2.5	20.0	2.21	4.35
28	Maquina - Xerox - HD	F+F+T	B1	220 V								1	1	2500	2000	R+S	1000	1000				0.80	1.00	0.38	29.9	4	20.0	3.09	5.23
29	Bomba 01	F+F+T	B1	220 V									1	1591	1400	R+S	375	375				0.47	1.00	0.38	19.0	2.5	16.0	0.70	2.84
30	Bomba 02	F+F+T	B1	220 V									1	1591	1400	R+S	375	375				0.47	1.00	0.38	19.0	2.5	16.0	0.70	2.84
31	Bomba 03	F+F+T	B1	220 V									1	1591	1400	R+S	375	375				0.47	1.00	0.38	19.0	2.5	16.0	0.60	2.74
32	Bomba 04	F+F+T	B1	220 V									1	1591	1400	R+S	375	375				0.47	1.00	0.38	19.0	2.5	16.0	0.60	2.74
33	Tomadas - TUG's	F+N+T	B1	127 V				4	2					622	320	R	320					0.51	1.00	0.38	12.9	2.5	20.0	1.30	3.44
TOTAL					24	48	30	100	250	750	900